



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>BRUSQUE SC</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA – PR	<b>Data:</b>	05/06/2021
<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	11h00m

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida - 07h20m conforme Diretriz Técnica Operacional	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão - CPF 604.785.439-72	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Sem a presença de Público. A Imprensa portão arquibancadas 1 e Portão vestiários 2 de fácil acesso; Delegações, Serviços, Arbitragem e Delegado, Portões vestiário 1 e 2, de fácil acesso.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Thiago Barizon Costa - RG 064.579.789-74 Efetivo 09 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não Teve <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	PM Soldado Valloto e Sgto Ilson - 190 04 Efetivos PM	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr Jorge Enrique Rossotto - CRM 31081 Izonete de Cassia Meneguzzo COREN 074862 <b>Anexo I</b>	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não Teve <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Paulo Rogério de Carvalho - CPF 019.300.399-64	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	01 Camarote a disposição, porem foi utilizado as cadeiras cativas	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida. Não teve Público <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não Teve <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Samuel Borges - CPF 566.595.809-30 Telão Digital - em perfeito estado	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Renato da Silva Lopes - CPF 065.205.148-02	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida Houve 07:30 / 10:00 / Intervalo Jogo	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Marcações em perfeito estado	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Nivelamento bom e piso do gramado bom	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Estética em ordem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Fixação das traves em perfeito estado	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Redes bem instaladas	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Bandeiras de escanteio em ordem	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
2.3	Elétrica	16 Tomadas (14 comuns, 02 trifásicas) – visitante 25 Tomadas (25 comuns) – mandante	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
2.5	Ventilação	Porta entrada e janelas basculantes superiores e 01 pequeno exaustor em cada vestiário funcionando, Sem ventilador - visitante / 02 ventiladores - mandante	X	
2.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
2.9	Macas para massagem	01 maca vestiário do clube visitante 03 macas vestiário clube mandante	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não existe, clubes possuem suas caixas térmicas	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
2.12	Sala para os técnicos	Cada vestiário possuía sua sala para os técnicos	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo a disposição)	X	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas e 01 T	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X

3.5	Ventilação	Portas de entrada e 02 janelas basculantes superiores, sem ventilador	X	
3.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas Possui uma sala com banheiro e chuveiro individual	X	
3.8	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
3.10	Macas para massagem	01 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica e gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água, Energéticos	X	
3.13	Mesa e cadeiras	02 mesa, 07 cadeiras e 01 banco com 5 assentos	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não tem armário, Possuía 05 cabides fixos de parede	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup> <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
3.16	Internet	Rede WIFI a disposição dos árbitros	X	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
4.4	Luz de emergência	01 na porta de entrada e 01 na sala do antidoping	X	
4.5	Elétrica	06 tomadas e 03 tomadas trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Porta entrada e 02 janelas basculantes superiores e 01 pequeno exaustor sem funcionar, sem ventilador	X	
4.8	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
4.9	Chuveiros	01 chuveiros com água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	01 sala com 01 banco de madeira, 01 Longarina com 05 assentos individuais e 04 cadeira	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala separada	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas grandes e 04 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não tem <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida Chegada as 08h50m	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Documentação Conferida e todos uniformizados Preencher anexo com dados de todos <b>Anexo</b>	X	

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arbitro - chegada as 08h50m Assistentes 1 – chegada as 08h50m Assistente 2 - chegada as 08h50m 4º Arbitro - chegada as 08h00m	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento será feito por depósito bancário conforme informado pelo Roberto Kovallski Tesoureiro da FPF <b>Relato no item 7 - não conformidade</b>	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Fabio dos Santos - CPF 878.923.329-87 <b>Relato no item 7 - não conformidade</b> Preencher anexo com dados de todos <b>Anexo I</b>	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro e orientações realizados	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas TOPPER - SAMBA VELOCITY PRO, devidamente Calibradas	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas	Haviam 07 Bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência feita com delegado e 4º Arbitro junto com Representante de cada equipe <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 50min antes da partida, com duração de 30min Ambas as equipes aqueceram dentro do prazo legal	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC Existia tudo dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Conferido junto com Thaise Oliveira FPF - supervisor de campo Everton Camargos FPF - acesso campo	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Thaise Oliveira FPF - supervisor de campo Everton Camargos FPF - acesso campo Mario Junior e Eduardo Filho - acesso campo	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Placas cobrindo toda a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visualmente com medidas estabelecidas de 7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Haviam 2 publímetas de cada lado do campo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Havia duas bandeiras do Londrina EC / Falange Azul <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Houve placar Eletrônico divulgando logo das equipes, campeonato brasileiro série C, resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não Teve	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não Teve	X	



### Relatório do Delegado do Jogo

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>BRUSQUE SC</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA – PR	<b>Data:</b>	05/06/2021
<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	11h00m

#### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes Início Jogo	Houve 01 (um) minuto de silencio a todas as vítimas do Covid
1.4	Não teve CFTV
1.7	Não teve
1.10	Não teve Público
1.11	Não teve
2.4	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores – visitante Não possui ar condicionado nem refrigeração central, possui 02 ventiladores - mandante
2.7	Possuía 09 chuveiros com agua quente e fria - visitante Possuía 09 chuveiros com agua quente e fria - mandante
2.8	Não possui banheiras em nenhum dos vestiários Possui uma piscina em cada vestiário para imersão no gelo ou na água gelada (sem condição de uso)
2.11	Não teve máquina, forneceram 30 kg gelo
2.13	Possuía 23 locais reservados, com 20 cabides fixos na parede - visitante Possuía 23 locais reservados, com 23 cabides fixos na parede - mandante
3.4	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores
3.9	Não tem banheiras de hidromassagem
3.15	Não tem área de aquecimento interno
4.15	Não tem Geladeira ou Freezer
5.2	Pagamento da Arbitragem e Delegado, será efetuado por deposito bancário conforme informado pelo Carlos R. Gonçalves Tesoureiro da FPF
5.3	Os Maqueiros e Gandulas abaixo atuaram com:  Maqueiro - Willian David Santos Queiroz Camargo - atuou com xerox colorida da CNH vencida Maqueiro - Fabio dos Santos - atuou com xerox colorida da CNH  Gandula - Leonardo Cavalcante da Silva - atuou com xerox colorida da CNH Gandula - Marcelo Saraiva - atuou com xerox colorida da CNH vencida Gandula - Sidnei Schelian - atuou com xerox colorida do RG Gandula - José Carlos dos Santos - atuou com xerox colorida do RG
5.7	Na conferência da documentação da equipe do Londrina PR: Atleta - Cesar Augusto Soares dos Reis Ribela - atuou com xerox colorida da CNH vencida  Na conferência da documentação da equipe do Brusque SC: Atleta - Bruno Alves de Souza - atuou com xerox colorida da CNH vencida

6.4	Havia duas bandeiras do Londrina EC / Falange Azul da torcida organizada de Londrina posicionada atrás do gol atrás das placas de publicidade.
Durante o Jogo	Parada Médica de 2' minutos aos 30'do primeiro tempo Parada Médica de 2' minutos aos 30'do segundo tempo Conforme - Diretriz Técnica Operacional CBF 2021 – Item 9 - Letra e) - Atletas em Campo
Após termino do primeiro tempo	João Severo dos Santos - gerente do Londrina - entrou em campo e se dirigiu até a arbitragem, após termino do primeiro tempo, logo na sequencia saiu de campo.
Após termino do segundo tempo	Atletas encaminhados ao Controle antidopagem: Equipe Londrina PR - Atleta número 02 - Talison Ruan da Silva Equipe Brusque SC - Atleta número 03 - Ianson Acosta soares

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	ELTON RODRIGO LOURENÇO
<b>Telefone</b>	43 99957-1337
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:elton_lourenco@hotmail.com">elton_lourenco@hotmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	



**Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional**  
**ANEXO I**

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>BRUSQUE SC</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA – PR	<b>Data:</b>	05/06/2021
<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	11h00m

1.6 Serviço de atendimento de emergência	Médico - Jorge Enrique Rossotto - CRM 31081 Enfermeiro - Izonete de Cassia Meneguzzo - COREN 74862 Enfermeiro - Luis Carlos Almeida de Souza - COREN 362.034 Condutor - Osni Eloi Garcia  Enfermeiro - Thales Henrique Silva Assueiro - COREN 603.202 Condutor - Renato Josué Rodrigues de Souza
4.17 Equipe Controle Antidopagem	Tadeusz Natalio Tymowicz – RG 1.234.340-0 Aguimar L. Vaz de Oliveira – RG 5.286.498-4
5.3 Gandulas / Maqueiros / Mascote Coordenador pelo Clube	Gandula - Leonardo Cavalcante da Silva - CPF 115.644.989-80 Gandula - Alexandre de Lemos Santos - CPF 186.998.788-85 Gandula - Rogemar Monteiro - CPF 566.059.609-63 Gandula - Marcelo Saraiva - CPF 781.955.359-68 Gandula - Luiz Carlos Bortolotti - CPF 305.372.319-00 Gandula - Sidnei Schelian - CPF 049.373.479-18 Gandula - José Carlos dos Santos - CPF 194.489.375-04  Maqueiro - Willian David Santos Queiroz Camargo - CPF 078.598.749-54 Maqueiro - Fabio dos Santos - CPF 878.923.329-87  Mascote - Não Teve

**1. Identificação do delegado**

<b>Nome completo</b>	ELTON RODRIGO LOURENÇO
<b>Telefone</b>	43 99957-1337
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:elton_lourenco@hotmail.com">elton_lourenco@hotmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	